

Brf. Tapetrabatten 3 Adress Loviselundsvägen 21A-C

Datum 24/8-23

Adress	Boende	Spol	Spol	Spol	Spol	Spol	Kontroll	Anmärkning
Nr/ Våning	Namn	Kök	Bad	X- Wc	X- Bad	Övr	Vattenlås i kök	
A	Engman	X	X				X	
C		X	X				X	
Bv	1001	X	X				X	
	1002	X	X				X	
	1003	X	X				X	
	1004	X	X				X	
1	1101	X	X				X	
	1102	X	X				X	
	1103	X	X				X	
	1104	X	x				X	
	1105	X	X				X	
	1106	X	X				X	
2	1201	X	X				X	
	1202	X	X				X	Muff handfat otät
	1203	X	X				X	
	1204	X	X				X	
	1205	X	X				X	
	1206	X	X				X	
Saneringstekniker: Daniel/Niklas								

Brf. Tapetrabatten 3 Adress Loviselundsvägen 19A-C

Datum 25/8

Adress	Boende	Spol	Spol	Spol	Spol	Spol	Kontroll	Anmärkning
Nr/ Våning	Namn	Kök	Bad	X- Wc	X- Bad	Övr	Vattenlås i kök	
A		X	X				X	
C		X	X				X	
B bv	1001	X	X				X	
	1002	X	X				X	
	1003	X	X				X	
	1004	X	X				X	
1	1101	X	X				X	
	1102	X	X				X	
	1103	X	X				X	
	1104	X	X				X	
	1105	X	X				X	
	1106	X	X				X	

Saneringstekniker: Daniel/Niklas

Brf. Tapetrabatten 3 Adress Loviselundsvägen 19B

Datum 26/8-22

Adress	Boende	Spol	Spol	Spol	Spol	Spol	Kontroll	Anmärkning
Nr/ Våning	Namn	Kök	Bad	X- Wc	X- Bad	Övr	Vattenlås i kök	
2	1201	X	X				X	
	1202	X	X				X	
	1203	X	X				X	
	1204	X	X				X	
	1205	X	X				X	
	1206	X	X				X	
3	1301	X	X				X	
	1302	X	X				X	
	1303	X	X				X	
	1304	X	X				X	
	1305	X	X				X	
	1306	X	X				X	
Saneringstekniker: Daniel/Niklas								